Tomo III. Anejos Justificativos. Anejo 1

Fecha: Septiembre 2025 Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

ÍNDICE ANEJO 1-TOMO III

1. HISTORIAL DE LA PRESA	7
2. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA	. 11
3. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA	. 19
4. CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	. 19
5. POSIBLES ACTUACIONES Y FENÓMENOS DESENCANDENANTES DEL	
PROCESO DE FALLO	. 19
6. INDICADORES DE SITUACIONES Y FENÓMENOS	. 23
7. UMBRALES PARA LOS DIEFRENTES ESCENARIOS DE EMERGENCIA	. 30
ANEXO Nº 1 DEL ANEJO 1. LÁMINAS DESCRIPTIVAS DE LA PRESA	. 61
ANEXO Nº 2 DEL ANEJO 1. CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE Y DE LA	
CAPACIDAD DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE	85

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

1. HISTORIAL DE LA PRESA

La Administración de Castilla y León, mostró un interés notorio en desarrollar en el

Condado de Treviño, Burgos, aquellas acciones tendentes a dotar a la zona de los

recursos hidráulicos precisos para el riego. Como fruto de las gestiones realizadas por la

Comunidad de Regantes de Berokia de Treviño, Franco y Armentia, con el apoyo de la

Sección de Estructuras y del Iryda de Burgos, resultó la redacción del "Plan de Obras del

Ayuntamiento del Condado de Treviño", aprobado por Orden de la Consejería de

Agricultura y Ganadería de 30 de agosto de 1990.

Previamente a la aprobación de dicho "Plan de Obras", en marzo de 1990, se realizó el

"Estudio Geotécnico de 2 presas en los ríos Arrieta y Ascarza, de Treviño, Burgos", en el

cual se anulaba el emplazamiento del río Ascarza, quedando como único embalse viable

el del río Arrieta.

En dicho "Plan de Obras", se contemplaba una superficie regable de 1.300 has, ampliada

posteriormente a 1.400 has, para lo cual, las obras de interés general que se aprobaron

fueron: "Presa, estación de bombeo, balsas de regulación, impulsiones, electrificación,

variante de la carretera BU-742 e impacto ambiental". Como obra complementaría

quedaba la red de distribución del agua hasta las parcelas.

La superficie regable objeto del proyecto anteriormente mencionado ("Proyecto de presa,

estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego de 1.400 has. En

Treviño, Condado de Treviño, Burgos" de febrero de 1992), se encuentra enclavada entre

los ríos Ayuda, Arrieta y Ascarza, afectando a los núcleos de Treviño, Franco, Armentia,

Arrieta y Golernio. En cada una de las zonas correspondientes a estos núcleos se efectúo

inicialmente la concentración parcelaria y la red de caminos y saneamiento.

Con fecha febrero de 1992 se redactó dicho proyecto. Con fecha noviembre de 1994 se

licitaron las obras, resultando como adjudicataria la UTE F.C.C, S.A.-F.C.C.

Construcción, S.A. El plazo de ejecución de las obras se fijó en 40 meses, comenzando

en enero de 1995 y con una previsión de terminando en mayo de 1998.

En el BOCYL 127/1993 de fecha 6 de julio de 1993, fue publicada la Declaración de

Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de presa para riego en el río Arrieta

por resolución de 28 de junio de 1993.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

Con fecha 3 de mayo de 1996, el Ingeniero Director de las Obras, solicitó autorización para la redacción de un Proyecto Reformado. Concedida dicha autorización por la Dirección de Estructuras Agrarias de la Junta de Castilla y León, se procedió a su redacción. Con fecha 20 de diciembre de 1996 se aprobó dicho Proyecto Reformado, efectuando seguidamente su ejecución. Con fecha 6 de noviembre de 1997 las correspondientes obras fueron recibidas.

En dicho Proyecto Reformado se indicaban principalmente los siguientes cambios con respecto al Proyecto Original:

- Se pasó de una presa de materiales sueltos zonada a otra homogénea.
- El talud de aguas arriba de la presa en las cercanías de la coronación pasó de una inclinación 3H:1V a 2,5H:1V.
- El espesor de la escollera de la parte sumergida de aguas arriba pasó de 0,30 m a 0.45 m.
- Se ejecutaron 20 pozos drenantes para alivio de las presiones intersticiales.
- La galería de toma de desagüe de fondo disminuyó de sección.
- Se produjeron varias modificaciones en el aliviadero, cambiándolo a la margen izquierda, la longitud del vertedero y se pasó de marco a canal abierto.
- Para resolver problemas de impacto ambiental se construyó una escala de peces y en el talud de aguas abajo se realizó hidrosiembra.

El día 21 de julio de 1992 le fue concedida a la Comunidad de Regantes de Berokia (en formación en dicho momento), por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una concesión para el riego de 429 has, 360 has con agua del Río Ayuda y 69 has con agua del río Avellano, en jurisdicción de Armentia, Franco y Treviño.

La empresa INCISA (Ingeniería Civil Internacional, S.A.) en mayo de 1997 redactó el documento "Presa, estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación de riego de 1.400 has en Treviño, Condado de Treviño, Burgos. Informe de obra y guía para el control de cuerpo de presa". Este documento incluía un informe de inyección del tapón de cierre de la galería de desvío llevado a cabo por INCISA en 1996, así como una guía para el control del cuerpo de presa a través de los elementos de auscultación instalados.

En marzo de 1999, INCISA (Ingeniería Civil Internacional, S.A.) redactó el documento "Obras reformado de proyecto de construcción de presa, estación de bombeo,

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

impulsiones y balsas de regulación para riego de 1.400 has en Treviño, Condado de Treviño, Burgos". En dicho informe se indicaba que la filtración de agua detectada en las impulsiones de la estación de bombeo era debida a la existencia de una capa de calizas que afloraba en dicho punto y aguas arriba de la presa, la cual fue únicamente impermeabilizada en la zona de contacto con el cuerpo de presa. Para resolver el problema, se recreció el muro perimetral de la estación de bombeo, rellenándose el trasdós con material filtro. Los aforos realizados entonces mostraron que el caudal se redujo significativamente (de 0,2 a 0,09 l/s). También se indicaba que parte de dicho caudal procedía del propio drenaje de la ladera.

Con fecha 16 de octubre de 2001, atendiendo a la "Propuesta de clasificación de la presa de Arrieta respecto al riesgo potencial" suscrita por D. Edmundo Bayón Bueno, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas resuelve aprobar la propuesta de presa como Categoría A.

Con fecha julio de 2009 se redactó por parte del CEDEX, para la Dirección General del Agua, el informe "Análisis geotécnico de la situación actual de la presa de Arrieta (Burgos)" al amparo de la Ficha nº 7 "Asesoramiento en materia de geotécnica" del convenio de colaboración para la realización de "Asistencia técnica, investigación y desarrollo tecnológico en materia de gestión del dominio público hidráulico y explotación de obras". El objeto de dicho informe era efectuar una inspección visual basada en los aspectos recomendados por la Guía Técnica de Seguridad de Presas P-7 "Auscultación de las presas y sus cimientos" editada por el Comité Nacional Español de Grandes Presas.

En abril de 2010 se redactó el informe de "Primera revisión y análisis general de la seguridad de la presa sobre el río Arrieta en Condado de Treviño (Burgos)" por parte GEOprob (Geotecnia de Proyectos y Obras, S.L.), dando así cumplimiento a la legislación entonces vigente, Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1996 que en su Artículo 33.4 dice:

"33.4 Además de las inspecciones antes citadas, el titular, y a su cargo, está obligado a realizar periódicamente una revisión y análisis general de la seguridad de la presa y el embalse. En el caso de que el titular no la realice, y previo el oportuno requerimiento, la Administración podrá realizar esta revisión directamente.

Estado de actualización: A0

Esta revisión se llevará a cabo por un equipo técnico especializado y distinto del equipo de explotación.

Los plazos para la realización de dichas revisiones generales serán propuestos por la Administración atendiendo a las características específicas de cada presa y, en ningún caso, podrán ser superiores a los señalados en el Artículo 5.8."

"5.8 Con una periodicidad no superior a cinco años, en las presas de categoría A, o de diez años, en las de categoría B y C, y siempre después de situaciones excepcionales, como grandes avenidas o seísmos, el titular realizará una inspección detallada para evaluar la situación de seguridad de la presa y redactará un documento en el que se resuman las observaciones realizadas, se señalen los defectos o insuficiencias detectadas y se propongan las acciones necesarias para mantener el nivel de seguridad de la presa.

Dicho documento se someterá al órgano competente para la aprobación de las acciones propuestas."

En noviembre de 2012 se redactó el informe "Informe de inspección de presas. Presa de Arrieta" por parte de la Dirección General del Agua en el marco del contrato "Ayuda a las labores de inspección y vigilancia de presas en los cometidos asignados por el Reglamento Técnico de Seguridad de presas y embalses. Clave: 21.199.002/0611".

La Comunidad de Regantes de Berokia fue declarada válidamente constituida y aprobadas sus Ordenanzas y Reglamentos por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 27 de mayo de 2020.

Con fecha 6 de septiembre de 2021, la Comunidad de Regantes de Berokia y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León firman un convenio de colaboración en base al cual las actuaciones competencia del ITACyL enmarcadas en este convenio son: la elaboración de los documentos relativos a la revisión y análisis de seguridad, la redacción de los proyectos de adecuación de la presa y su ejecución, la puesta a disposición del equipamiento de emergencias que se considere necesario para su uso, la instalación de los sistemas de auscultación y, la redacción del proyecto de implantación y la implantación del Plan de Emergencia, y en general, el asesoramiento y la prestación de apoyo técnico a la Comunidad de Regantes, así como la Dirección de Explotación y Plan de Emergencia de la presa en aquellos casos que sea necesario. Por su parte, la Comunidad de Regantes, velará por la seguridad de la presa. En este sentido, para llevar a cabo estas obligaciones deberán realizar las labores de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de la presa.

Estado de actualización: A0

2. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA

La presa y embalse sobre el río Arrieta se localizan en el término municipal de Condado de Treviño, a 3 km del núcleo de Treviño, en la provincia de Burgos, pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Ebro.

El embalse se alimenta del río Arrieta cuya cuenca de aportación en la cerrada es de 18,12 km² y que conduce un caudal próximo a 800 l/s en invierno, que pasa a ser de 40 l/s en verano. La cuenca de aportación es de pequeña superficie con un desnivel de 360 metros. La longitud del río en la misma es de 7 km, con prácticamente ausencia de ramificaciones. A continuación se resumen las características fisiográficas e hidrológicas de la cuenca vertiente:

- Características fisiográficas:
 - Superficie de la cuenca = 18,12 km²
 - Cota máxima del cauce = 880 m.s.n.m.
 - Cota mínima del cauce = 520 m.s.n.m.
 - Longitud del cauce = 7 km.
 - Desnivel del cauce = 360 m (entre cabecera del cauce y embalse).
 - Pendiente media = 5,14%.
- Características hidrológicas:
 - Número de curva condición Nb = 79*, siendo Nb = suelos de moderada permeabilidad cuando están saturados comprendiendo los terrenos arenosos menos profundos que los del grupo a, otros de textura franco-arenosa de mediana profundidad y los francos profundos.
 - Tiempo de concentración = 138,81 minutos*
 - Tiempo de retardo = 83,29 minutos*

Estos datos han sido extraídos del informe de "Primera revisión y análisis general de la seguridad de la presa de río Arrieta en Condado de Treviño (Burgos), Abril 2010, Geoprob".

Se exponen a continuación los principales cálculos hidrológicos e hidráulicos que figuran en los proyectos de construcción de la presa de Arrieta y que han sido asumidos como correctos en las Normas de Explotación.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

En febrero de 1992 se redacta el "Proyecto de presa, estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego de 1.400 has, en Treviño, Condado de Treviño, Burgos" (a partir de ahora Proyecto Original), en el cual se incluye un estudio hidrológico de caudales máximos. En éste, el estudio de caudales máximos se realiza atendiendo a diferentes métodos: empírico, racional y del hidrograma unitario del Bureau of Reclamation. De entre estos, por seguridad se toma como dato de partida el del método racional, el cual arroja un caudal de 90 m³/s, que se genera por un caudal específico de 5,51 m³/s*km². Tomando finalmente, por seguridad, un caudal de cálculo de 100 m³/s, deducido para un periodo de retorno de 500 años.

En este estudio no se especifica la procedencia exacta de los datos de precipitación.

```
A la vista de los datos anteriores se toma como referencias
más precisas las de Segura, Método Racional, y Bureau of Recla-
mation, cuyos valores más adaptados a la zona, son:
```

```
SEGURA 85 m3/seg
RACIONAL 90 m3/seg
BUREAU 85 m3/seg
```

Desde el punto de vista de la seguridad se toma como dato de partida el del método RACIONAL Q = 100 m3/seg, que se genera por un caudal específico $q = 90/18,12 = 5,51 \text{ m3/seg Km}^2$

Figura 1. Selección del caudal de máxima avenida (Proyecto Original, Presa de Arrieta).

- Posteriormente, en el año 1996, se realiza el "Proyecto reformado de presa, estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego de 1.400 has. en Treviño, Condado de Treviño (Burgos)" (a partir de ahora Proyecto Reformado), en el cual no se realiza estudio de caudales máximos y se diseña el aliviadero y el canal de descarga para un caudal de cálculo de 100 m³/s.
- Dado que esta presa posee una clasificación en categoría A en función de su riesgo potencial de rotura, y tal y como se justifica en el informe de "Primera revisión y análisis general de la seguridad de la presa sobre el río Arrieta en Condado de Treviño (Burgos)" de abril de 2010 (a partir de ahora Inf.1ª Rev.), se considera incorrecto el periodo de retorno adoptado en documentos anteriores para el cálculo de

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

la Avenida de Proyecto (T = 500 años), debiendo adoptarse un periodo de retorno de 1.000 años, atendiendo, anteriormente, al "Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses" y, actualmente, al Artículo 8 de la "NTS2". En dicho informe se aborda un nuevo estudio de avenidas que se resume seguidamente:

Datos de caracterización de la cuenca

Una vez realizada una rápida comprobación, se asumen como correctos los datos de caracterización de la cuenca contenidos en el Proyecto Original.

- Caracterización fisiográfica:
 - Superficie de cuenca = 18,12 km².
 - Longitud de cauce = 7 km.
 - Desnivel = 360 m.
- Caracterización hidrológica: número curva condición Nb = 79.

• Datos pluviométricos

Los datos de precipitación máxima de la cuenca se toman de la estación meteorológica de Arrieta (X_ETRS89: 517.829; Y_ETRS89: 4.731.725).

• Precipitación máxima en 24 horas

Con los datos de precipitación máxima en 24 horas de los años hidrológicos completos de la estación de Arrieta se realiza una extrapolación de máximos diarios para períodos de recurrencia de 5, 10, 25, 50, 100, 500, y 1.000 años, aplicando el método de Gumbel.

PERIODO DE RETORNO (AÑOS)	PRECIPITACIÓN (mm) MÉTODO DE GUMBEL
2	47,1
5	61,8
10	71,6
25	83,9
50	93,1
100	102,2
500	123,2
1.000	132,3


Tabla 1. Precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno (Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta).

Estado de revisión: R0


Estado de actualización: A0

Una vez obtenida la precipitación máxima, se realiza el reparto temporal de la misma por el método sintético de los bloques alternantes. Con esto se obtienen los siguientes hietogramas para el periodo de retorno estudiado (T=1.000 años):


TIEMPO (HORAS)	PRECIPITACIÓN (mm)
0 - 0,50	5,01
0,50-1	53,09
1-1,50	11 99



TIEMPO (HORAS)	PRECIPITACIÓN (mm)
1	5,31
2	65,08
3	10,01




TIEMPO (HORAS)	PRECIPITACIÓN (mm)
1	5,31
2	5,31
3	65,08
4	10,01
5	5,31
6	5,31



Estado de actualización: A0

TIEMPO (HORAS)	PRECIPITACIÓN (mm)
1	4,17
2	4,17
3	4,17
4	5,31
5	5,31
6	65,08
7	10,01
8	5,31
9	5,31
10	4,17
11	4,17
12	4,17

TIEMPO (HORAS)	PRECIPITACIÓN (mm)
1	0,91
2	0,91
3	0,91
4	0,91
5	0,91
6	0,91
7	4,17
8	4,17
9	4,17
10	5,31
11	5,31
12	65,08
13	10,01
14	5,31
15	5,31
16	4,17
17	4,17
18	4,17
19	0,91
20	0,91
21	0,91
22	0,91
23	0,91
24	0,91






Figura 2. Hietogramas para un periodo de retorno de 1.000 años (Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta) .

Estado de actualización: A0

Caudales máximos de avenida

Avenida de Proyecto: se aborda la simulación hidrológica de la cuenca del río
 Arrieta con el modelo HEC-HMS, resultando los siguientes valores de avenida:

DURACIÓN DE LA LLUVÍA (HORAS)	CAUDAL MAX. (m³/s)	VOLUMEN DE AVENIDA (m³)
1,5	60,81	467.510
3	71,76	603.410
6	80,15	826.810
12	98,51	1.201.780
24	105.79	1.371.720

Tabla 2. Cálculo de avenidas para los distintos hietogramas calculados

(Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta).

Como resumen final se define la Avenida de Proyecto atendiendo a los siguientes resultados (se toma el dato relativo a una lluvia de 24 horas de duración por dar el mayor caudal):

Avenida de Proyecto (T = 1.000 años) = 105,79 m³/s.

Avenida Extrema: para el cálculo de esta avenida se sigue el proceso inverso al adoptado para la Avenida de Proyecto; esto es, se determina la altura de vertido que reduce el resguardo hasta la máxima sobreelevación por altura de ola. A partir de esta altura se determina el caudal punta máximo de vertido, y, respetando las condiciones (características físicas de la cuenca, parámetros hidrológicos, etc.) establecidas en el estudio hidrológico del Proyecto Original, se tantean una serie de valores de la precipitación máxima que permiten obtener un hidrograma en el que el caudal punta laminado corresponde con el caudal máximo de vertido calculado anteriormente (para más detalle véase el Inf.1ª Rev.).

Como resumen final se define la siguiente Avenida Extrema:

Avenida Extrema = $214,3 \text{ m}^3/\text{s}$.

• Estudio de laminación de avenidas

 Avenida de Proyecto: de cara al estudio de la laminación se efectúa la inclusión del embalse de Arrieta en el modelo HEC-HMS, bajo una serie de hipótesis:

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

- Se adoptan como hidrogramas de avenida los obtenidos para una lluvia hipótesis de duración 24 horas (Caudal máximo = 105,79 m³/s, Volumen de avenida = 1.371.720 m³).
- No se tienen en cuenta los desagües de fondo en la evacuación de la avenida, aspecto favorable, dado que sitúa el cálculo del lado de la seguridad.
- Se supone que cuando se produce la avenida el embalse se encuentra a su N.M.N.

En la siguiente figura se muestra el resultado del efecto laminador del embalse sobre la avenida en estudio:




Figura 3. Cálculo de la laminación de la avenida de Caudal máximo = 105,79 m³/s y Volumen de avenida = 1.371.720 m³ (Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta) .

El valor obtenido del caudal punta para la Avenida de Proyecto es de 105,79 m³/s que se genera por un caudal específico de 5,84 m³/s*km², resultando, debido al efecto laminador del embalse, un caudal punta laminado de 95,2 m³/s con una altura máxima de vertido sobre el aliviadero de 1 metro.

Fecha: Septiembre 2025 Estado

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

Puesto que el aliviadero fue proyectado para un caudal máximo de 100 m³/s (avenida asociada a un periodo de retorno de 500 años en el Proyecto Original), éste resulta válido para la nueva avenida calculada asociada a un periodo de retorno de 1.000 años.

CAUDAL ESPECÍFICO (m³/s*km²)	VOLUMEN DE LA AVENIDA (m³)	COTA DEL EMBALSE (m.s.n.m.)	RESGUARDO CON LAMINACIÓN (m)	ALTURA DE VERTIDO (m)	CAUDAL PUNTA DE VERTIDO LAMINADO (m³/s)	AVENIDA
5,84	1.371.720	579,50	1,5	1	95,2	Avenida de Proyecto T=1.000 años Q= 105,79 m³/s

Tabla 3. Relación de datos relativos a una avenida con caudal punta de 105,79 m³/s.

(Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta).

 Avenida Extrema: del cálculo abordado en el Informe de 1ª revisión resultan los siguientes resultados.

CAUDAL ESPECÍFICO (m³/s*km²)	VOLUMEN DE LA AVENIDA (m³)	COTA DEL EMBALSE (m.s.n.m.)	RESGUARDO CON LAMINACIÓN (m)	ALTURA DE VERTIDO (m)	CAUDAL PUNTA DE VERTIDO LAMINADO (m³/s)	AVENIDA
11,83	2.734.700	580,1	0,90	1,6	198,4	Avenida Extrema Q= 214,3 m³/s

Tabla 4. Relación de datos relativos a una avenida con caudal punta de 214,3 m³/s.

(Inf.1ª Rev., Presa de Arrieta).

A modo de resumen del presente apartado, se muestran a continuación los resultados derivados de la documentación detallada con anterioridad y que se consideran válidos para las Normas de Explotación de la presa. Así:

- Avenida de Proyecto:
 - Caudal punta sin laminar: Q=105,79 m³/s
 - Caudal punta laminado: Q=95,2m³/s.
- Avenida Extrema:
 - Caudal punta sin laminar: Q=214,3 m³/s
 - Caudal punta laminado: Q=198,4m³/s.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

3. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA

Atendiendo al mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el IGN en 2013 y revisado en octubre de 2015, la presa se localiza en un emplazamiento de aceleración sísmica básica baja, menor a 0,04g.




Figura 4. Mapa de peligrosidad sísmica de España.

4. CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

No se dispone de datos históricos de auscultación de la presa que permitan analizar el comportamiento de la misma en el pasado pudiendo extraer conclusiones que condicionen los indicadores y umbrales a imponer en el presente Plan de Emergencia.

5. POSIBLES ACTUACIONES Y FENÓMENOS DESENCANDENANTES DEL PROCESO DE FALLO

Las situaciones o fenómenos desencadenantes, previsibles, que potencialmente pueden ocasionar situaciones de emergencia en la presa de Arrieta, son los siguientes:

Estado de actualización: A0

 Fenómenos debidos a causas exógenas, es decir relativos a circunstancias externas a la presa:

- <u>Avenidas</u>: asociadas a fenómenos naturales, y por lo tanto, previsibles a través de previsiones meteorológicas y/o sistemas de previsión de avenidas en la cuenca.
- Precipitaciones extremas o situaciones climáticas extraordinarias: tales como precipitaciones extremas en el entorno de la presa. Estos fenómenos tienen un tratamiento similar al de avenida.
- <u>Deslizamientos de ladera o avalanchas</u>: en los taludes del embalse. Aunque no siempre son previsibles, estos deslizamientos normalmente se manifiestan de forma progresiva con síntomas en el terreno (fisuras, pequeños corrimientos, etc.)
- Fuego o actos vandálicos: totalmente imprevisibles.
- Acciones bélicas o actos de sabotaje: totalmente imprevisibles.
- Fenómenos debidos a causas endógenas, es decir inherentes al comportamiento de la presa, su cimiento y estribos, y sus equipos e instalaciones:
 - Movimientos en la presa: asociados a un comportamiento anormal de la presa.
 - <u>Deslizamientos de espaldones</u>: asociados a un comportamiento anormal de la presa.
 - Erosión interna: asociada a un comportamiento anormal de la presa.
 - Subpresiones o presiones intersticiales anómalas: asociadas a un comportamiento anormal de la presa.
 - <u>Filtraciones elevadas, incrementos o modificaciones en las mismas</u>: asociadas a un comportamiento anormal de la presa.
 - Pérdida de operatividad de los desagües de fondo: asociada a un comportamiento anormal de las instalaciones y equipos de seguridad de la presa.
 - <u>Fallo en el sistema de alimentación eléctrica y/o grupo electrógeno</u>: asociado a un comportamiento anormal de las instalaciones y equipos de seguridad de la presa.
 - <u>Fallo en el sistema de comunicaciones</u>: asociado a un comportamiento anormal de las instalaciones y equipos de seguridad de la presa.
 - <u>Fallo en el sistema de auscultación</u>: asociado a un comportamiento anormal de las instalaciones y equipos de seguridad de la presa.
 - <u>Interrupción de accesos</u>: asociada a incidencias en las cercanías de la presa que afectan a la accesibilidad de la misma.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

CAUSAS	BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN					
CAUSAS EXÓGENAS						
	Presencia de avenidas asociadas a fenómenos naturales que pueden derivar en:					
	Sobrevertido en la presa					
	Afección a órganos vitales					
	Erosión del talud					
AVENIDAS	Erosión del pie					
	Incremento de cargas					
	Pérdida de control de la presa					
	Rotura de la presa					
	Interrupción de accesos y/o comunicaciones					
PRECIPITACIONES	Precipitaciones extremas en el entorno de la presa que pueden derivar en avenidas, y por tanto en las consecuencias asociadas a las mismas, así como en:					
EXTREMAS O	Interrupción de accesos y/o comunicaciones.					
SITUACIONES CLIMÁTICAS	Fallo en la alimentación eléctrica					
EXTRAORDINARIAS	Erosiones en cimiento y estribos					
	Erosiones en taludes					
	Deslizamientos en las laderas del embalse que pueden producir:					
	Incremento de cargas sobre la presa					
DESLIZAMIENTOS DE LADERA O	Elevación repentina del nivel de embalse					
AVALANCHAS	Sobrevertido sobre la presa					
	Afección a órganos vitales					
	Afección a la presa					
	Fuego en las proximidades de la presa o actos vandálicos, que pueden generar las siguientes incidencias:					
	Afección a órganos vitales					
FUEGO O ACTOS	No operatividad de los mecanismos					
VANDÁLICOS	Interrupción de accesos					
	Pérdida de operatividad de la presa					
	Pérdida de control de la presa					
	Sueltas incontroladas					

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

CAUSAS	BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN				
CAUSAS EXÓGENAS					
	Acciones bélicas o actos de sabotaje, tales como ciberataques, que pueden generar las siguientes incidencias:				
	Afección a órganos vitales				
ACCIONES	No operatividad de los mecanismos				
BÉLICAS O ACTOS DE SABOTAJE	Interrupción de accesos				
	Pérdida de operatividad de la presa				
	Pérdida de control de la presa				
	Sueltas incontroladas				
	CAUSAS ENDÓGENAS				
	Movimientos anómalos en el cuerpo de presa cuyas consecuencias se pueden manifestar en:				
	Afección a órganos vitales				
MOVIMIENTOS EN LA PRESA	Agrietamientos				
LAFRESA	Incremento de filtraciones				
	Incremento y/o concentración de tensiones				
	Perdidas de alineación				
	Deslizamientos en masas y hundimientos locales asociados a un comportamiento anormal de la presa, cuyas consecuencias se pueden manifestar en:				
DESLIZAMIENTOS	Afección a órganos vitales				
DE ESPALDONES	Movimientos de material en taludes				
	Aparición de grietas en taludes				
	Incremento de filtraciones				
	Inicio de tubificación como consecuencia de vías de agua a través del cuerpo de presa, con los siguientes posibles efectos sobre la presa:				
EROSIÓN INTERNA	Incremento de filtraciones				
	Arrastres de material				
	Reducción de coeficientes de seguridad				
	Variación de los valores de presiones intersticiales, con los siguientes posibles efectos sobre la presa:				
SUBPRESIONES O PRESIONES	Deslizamiento de la presa				
INTERSTICIALES	Deformación en la presa				
ANÓMALAS	Incremento de filtraciones				
	Incremento y/o concentración de tensiones				

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

CAUSAS	BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	
CAUSAS EXÓGENAS		
	Movimientos en la presa	
	Reducción de coeficientes de seguridad.	
FILTRACIONES ELEVADAS, INCREMENTOS O MODIFICACIONES EN LAS MISMAS	Presencia de humedades /o filtraciones en el cuerpo de presa, en el contacto de éste con distintos elementos (galería, aliviadero, etc.), o incluso en la galería; y/o modificaciones en el caudal de las mismas. Dichas filtraciones pueden dar lugar a: • Arrastres de material • Deterioro de la fábrica de hormigón	
	Pérdida de integridad estructural	
	Tubificación.	
PÉRDIDA DE OPERATIVIDAD DE LOS DESAGÜES DE FONDO	La pérdida en la operación de los desagües de fondo tiene como consecuencia: Imposibilidad de control de los niveles de embalse Imposibilidad de vaciado del embalse Pérdida de capacidad de desagüe.	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCRICA Y/O GRUPO ELECTRÓGENO	El fallo en el sistema de comunicaciones tiene como consecuencia: Pérdida de control de los órganos de desagüe Imposibilidad de control de los niveles de embalse.	
FALLO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONES	El fallo en el sistema de comunicaciones tiene como consecuencia:	
FALLO EN EL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN	El fallo en el sistema de auscultación de la presa deriva fundamentalmente en la pérdida del control del comportamiento de la presa.	
INTERRUPCIÓN DE ACCESOS	Los problema de accesibilidad a la presa tiene como consecuencia:	

Tabla 5. Relación causa-efecto para los fenómenos desencadenantes de emergencias. Presa de Arrieta.

6. INDICADORES DE SITUACIONES Y FENÓMENOS

Los indicadores permiten poder realizar una identificación fiable y con antelación razonable de las diversas situaciones de emergencia posibles derivadas de los fenómenos considerados y detallados en el apartado anterior. Se clasifican en:

Estado de actualización: A0

- Indicadores cuantitativos: consecuencia de la lectura de instrumentaciones.

- <u>Indicadores cualitativos</u>: consecuencia de la interpretación de las inspecciones visuales y de las inspecciones periódicas.

Para la presa de Arrieta, los indicadores seleccionados asociados a las diferentes situaciones o fenómenos anteriormente detallados, son:

Avenidas:

- Indicadores cuantitativos:
 - Nivel de embalse y velocidad ascensional del nivel de embalse: el nivel de embalse se registra por medio de la escala física del paramento de aguas arriba, en el estribo derecho, o por medio del limnímetro (a instalar en la implantación del Plan de Emergencia). Conociendo la evolución del nivel de embalse se aborda el cálculo de la velocidad de variación del mismo.
 - El registro del nivel de embalse se efectúa conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia, y Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.
 - Caudal de entrada al embalse: determinado a través de los 2 aforadores localizados en la cola del embalse, en las entradas de los 2 cauces que alimentan el mismo, y por medio de los registros de precipitación obtenidos en la estación meteorológica más próxima (estación BU102 Condado de Treviño de la red de inforiego del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León), que permiten calcular posibles avenidas por medio de curvas de precipitación/escorrentía/caudal.

El registro de los aforadores y de la precipitación se efectúa conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia, y Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Precipitaciones extremas o situaciones climáticas extraordinarias:

- Indicadores cuantitativos:
 - Nivel de embalse y velocidad ascensional del nivel de embalse: el nivel de embalse se registra por medio de la escala física del paramento de aguas arriba, en el estribo derecho, o por medio del limnímetro (a instalar en la implantación del Plan de Emergencia). Conociendo la evolución del nivel de

Estado de actualización: A0

embalse se aborda el cálculo de la velocidad de variación del mismo.

El registro del nivel de embalse se efectúa conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia, y Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

Caudal de entrada al embalse: determinado a través de los 2 aforadores localizados en la cola del embalse, en las entradas de los 2 cauces que alimentan el mismo, y por medio de los registros de precipitación obtenidos en la estación meteorológica más próxima (estación BU102 Condado de Treviño de la red de inforiego del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León), que permiten calcular posibles avenidas por medio de curvas de precipitación/escorrentía/caudal.

El registro de los aforadores y de la precipitación se efectúa conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia, y Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

Deslizamientos de ladera o avalanchas:

- Indicadores cualitativos:
 - Inspección directa para la identificación de potenciales deslizamientos o de deslizamientos existentes

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

Fuego o actos vandálicos:

- Indicadores cualitativos:
 - Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación
 Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y
 Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Acciones bélicas o actos de sabotaje:

- Indicadores cualitativos:
 - Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

Estado de actualización: A0

Movimientos en la presa:

Indicadores cualitativos:

Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

Indicadores cuantitativos:

o Control topográfico de la presa

Estas mediciones (nivelación de hitos topográficos en la coronación y pie de presa) se efectúan conforme marque el Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

En el establecimiento de los umbrales para el control topográfico se ha tenido en cuenta que la presa tiene más de 25 años, con lo que los esperables asentamientos iniciales o consolidación primaria se supone completada. En cualquier caso, estos umbrales teóricos deberán reajustarse cuando se empiece a disponer de información real sobre el comportamiento del dique.

Deslizamientos de espaldones:

Indicadores cualitativos:

Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Erosión interna:

Indicadores cualitativos:

o Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

Indicadores cuantitativos:

Control de los piezómetros

Estas mediciones (piezómetros abiertos y de cuerda vibrante) se efectúan conforme marque el Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se

Estado de actualización: A0

establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- Subpresiones o presiones intersticiales anómalas:

- Indicadores cualitativos:
 - o Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Indicadores cuantitativos:
 - Control de los piezómetros

Estas mediciones (piezómetros abiertos y de cuerda vibrante) se efectúan conforme marque el Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- Filtraciones elevadas, incrementos o modificaciones en las mismas:

- Indicadores cualitativos:
 - Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Indicadores cuantitativos:
 - o Control de los piezómetros

Estas mediciones (piezómetros abiertos y de cuerda vibrante) se efectúan conforme marque el Plan de Auscultación definido en las Normas de Explotación de la presa.

Estado de actualización: A0

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se

establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones

intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será

evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de

Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- Pérdida de operatividad de los desagües de fondo:

Indicadores cualitativos:

o Pruebas de funcionamiento

Estas pruebas de funcionamiento de los desagües de fondo se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y Vigilancia definido en las

Normas de Explotación de la presa.

- Fallo en el sistema de comunicaciones:

Indicadores cualitativos:

Control de las comunicaciones

Este control de las comunicaciones se efectúa conforme marque el Programa

de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

- Fallo en el sistema de auscultación:

Indicadores cualitativos:

Control de la auscultación

Este control de los sensores de auscultación se efectúa conforme marque el

Programa de Inspección y Vigilancia definido en las Normas de Explotación de

la presa.

Interrupción de accesos:

Indicadores cualitativos:

o Inspección directa

Estas inspecciones se efectúan conforme marque el Programa de Inspección y

Vigilancia definido en las Normas de Explotación de la presa.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

CAUSAS	INDICADORES ASOCIADOS	
CAUSAS EXÓGENAS		
AVENIDAS	- Limnímetro para el control del nivel de embalse (*) o escala	
	- Cálculo de la velocidad ascensional del nivel de embalse	
	- Caudal entrante al embalse (registro de los 2 aforadores localizados en la cola del embalse)	
	 Predicciones meteorológicas y datos obtenidos en la estación meteorológica más próxima (estación BU102 Condado de Treviño de la red e inforiego- ITACyL) 	
PRECIPITACIONES EXTREMAS O SITUACIONES CLIMÁTICAS EXTRAORDINARÍAS	- Limnímetro para el control del nivel de embalse (*) o escala	
	- Cálculo de la velocidad ascensional del nivel de embalse	
	- Caudal entrante al embalse (registro de los 2 aforadores localizados en la cola del embalse)	
	 Predicciones meteorológicas y datos obtenidos en la estación meteorológica más próxima (estación BU102 Condado de Treviño de la red e inforiego- ITACyL) 	
DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS	- Inspección directa para la detección de potenciales deslizamientos o deslizamientos existentes	
FUEGO O ACTOS VANDÁLICOS	- Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación	
ACCIONES BÉLICAS O ACTOS DE SABOTAJE	- Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza	
	CAUSAS ENDÓGENAS	
MOVIMIENTOS EN LA PRESA	- Inspección directa	
	- Control topográfico de la presa	
DESLIZAMIENTOS DE ESPALDONES	- Inspección directa	
EROSIÓN INTERNA	Inspección directaControl de los piezómetros	
SUBPRESIONES O PRESIONES INTERSTICIALES ANÓMALAS	Inspección directa Control de los piezómetros	
FILTRACIONES ELEVADAS, INCREMENTOS O MODIFICACIONES EN LAS MISMAS	Inspección directaControl de los piezómetros	

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

CAUSAS	INDICADORES ASOCIADOS	
CAUSAS EXÓGENAS		
PÉRDIDA DE OPERATIVIDAD DE LOS DESAGÜES DE FONDO	- Pruebas de funcionamiento	
FALLO EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y/O GRUPO ELECTRÓGENO	- Pruebas de funcionamiento	
FALLO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONES	- Control de las comunicaciones	
FALLO EN EL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN	- Control de la auscultación	
INTERRUPCIÓN DE ACCESOS	- Inspección directa	

^{*} A instalar en la implantación del Plan de Emergencia.

Tabla 6. Relación causa-indicador/es para los fenómenos desencadenantes de emergencias.

Presa de Arrieta.

7. UMBRALES PARA LOS DIEFRENTES ESCENARIOS DE EMERGENCIA

De cada uno de los indicadores significativos que afectan a los diferentes fenómenos, detallados en el apartado anterior, se establece, en términos cuantitativos o cualitativos, los valores o circunstancias umbrales en función del escenario de emergencia en que se encuentren. De esta manera se puede sistematizar y planificar, al máximo, las posibles situaciones de emergencia.

De forma general, cualquier cambio significativo que pueda tener efecto negativo sobre la seguridad y no sea explicable directamente en función de otros parámetros (nivel de embalse, temperatura, etc.) debe considerarse causa suficiente para la declaración del Escenario 0.

Cabe resaltar, que el Director del Plan de Emergencia podrá flexibilizar los umbrales aquí asignados teniendo en cuenta en todo momento la situación y las previsiones técnicas de evaluación y evolución de la situación de emergencia, adoptando en todo caso criterios y actuaciones conservadoras.

Estado de actualización: A0

Avenidas:

- Escenario 0:

- o Nivel de embalse: cota igual o superior a 579,30 m.s.n.m.
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 12 horas se iguale o supere la cota 579,30 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Caudal de entrada al embalse (no laminado): > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.
 - Cuando el embalse se encuentra a la cota 577 m.s.n.m. y recibe la Avenida de Proyecto, caudal punta no laminado de 105,79 m³/s aproximadamente, el caudal punta aliviado por el aliviadero alcanza el valor de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Predicciones meteorológicas: superación o previsión de superar lluvias con una P24máx = 125 mm, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.
 - La precipitación P24máx = 125 mm se corresponde con la precipitación asociada a una avenida de T= 1.000 años con la que se ha calculado la Avenida de Proyecto de la presa de Arrieta. Por tanto, para dicha precipitación con el nivel de embalse a la cota 577 m.s.n.m., llegaría al embalse la Avenida de Proyecto (caudal punta de 105,79 m³/s aproximadamente), lo que generaría un caudal punta aliviado de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.

- Escenario 1:

- o Nivel de embalse: cota igual o superior a 579,91 m.s.n.m.
 - Se supera el nivel de embalse que la presa puede soportar sin riesgos para su seguridad, sin agotar los resguardos, es decir la cota de coronación, 581 m.s.n.m., menos la sobreelevación producida por la ola máxima debida a la acción del viento (SOM), 1,09 m, es decir 579,91 m.s.n.m.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 8 horas se iguale o supere la cota

Estado de actualización: A0

579,91 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).

- Caudal de entrada al embalse: evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0.
- Predicciones meteorológicas: evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0.

Escenario 2:

- Nivel de embalse: cota próxima o igual a 581 m.s.n.m.
 Nivel de embalse con su cota próxima a la cota de coronación de la presa.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 8 horas se iguale la cota 581 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).
- Caudal de entrada al embalse: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Predicciones meteorológicas: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
 - Nivel de embalse: cota superior a 581 m.s.n.m.

• Precipitaciones extremas o situaciones climáticas extraordinarias:

Tiene el mismo tratamiento que el fenómeno anterior (avenidas) prestando especial atención a los indicadores asociados a la precipitación.

Escenario 0:

- Nivel de embalse: cota igual o superior a 579,30 m.s.n.m.
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 12 horas se iguale o supere la cota 579,30 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Caudal de entrada al embalse (no laminado): > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.
 - Cuando el embalse se encuentra a la cota 577 m.s.n.m. y recibe la Avenida de

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

Proyecto, caudal punta no laminado de 105,79 m³/s aproximadamente, el caudal punta aliviado por el aliviadero alcanza el valor de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.

Predicciones meteorológicas: superación o previsión de superar lluvias con una P24máx = 125, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m. La precipitación P24máx = 125 mm se corresponde con la precipitación asociada a una avenida de T= 1.000 años con la que se ha calculado la Avenida de Proyecto de la presa de Arrieta. Por tanto, para dicha precipitación con el nivel de embalse a la cota 577 m.s.n.m., llegaría al embalse la Avenida de Proyecto (caudal punta de 105,79 m³/s aproximadamente), lo que generaría un caudal punta aliviado de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.

Escenario 1:

- o Nivel de embalse: cota igual o superior a 579,30 m.s.n.m.
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 12 horas se iguale o supere la cota 579,30 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).
 - Cuando el nivel de embalse alcanza la cota 579,30 m.s.n.m. el caudal desaguado por el aliviadero, de 67,62 m³/s aproximadamente, es tal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Caudal de entrada al embalse (no laminado): > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.
 - Cuando el embalse se encuentra a la cota 577 m.s.n.m. y recibe la Avenida de Proyecto, caudal punta no laminado de 105,79 m³/s aproximadamente, el caudal punta aliviado por el aliviadero alcanza el valor de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.
- Predicciones meteorológicas: superación o previsión de superar lluvias con una P24máx = 125 mm, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.
 - La precipitación P24máx = 125 mm se corresponde con la precipitación asociada a una avenida de T= 1.000 años con la que se ha calculado la Avenida de Proyecto de la presa de Arrieta. Por tanto, para dicha precipitación

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

con el nivel de embalse a la cota 577 m.s.n.m., llegaría al embalse la Avenida de Proyecto (caudal punta de 105,79 m³/s aproximadamente), lo que generaría un caudal punta aliviado de 67,71 m³/s, caudal que inunda el puente de acceso a Treviño y la zona aledaña al mismo.

Escenario 2:

- Nivel de embalse: cota próxima o igual a 581 m.s.n.m.
 Nivel de embalse con su cota próxima a la cota de coronación de la presa.
- Velocidad ascensional: tal que en menos de 8 horas se iguale la cota 581 m.s.n.m. (véase el cuadro inferior).
- Caudal de entrada al embalse: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Predicciones meteorológicas: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
 - o Nivel de embalse: cota superior a 581 m.s.n.m.

Deslizamientos de ladera o avalanchas:

Escenario 0:

O Inspección directa: detección de signos de un potencial deslizamiento, que por sus características (magnitud y localización), en función del nivel del embalse, se establece podría afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo de la misma, por sobrevertido. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 1 y 2:

- Inspección directa: únicamente parece necesario definir umbrales de escenarios superiores, cuando exista desarrollo o evolución del deslizamiento, siempre que a priori se pueda establecer que éste puede producir afecciones a la presa o aguas abajo, por un eventual sobrevertido, en función de su localización, magnitud y del nivel de embalse. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Estado de actualización: A0

Fuego o actos vandálicos:

- Escenario 0:

 Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación: la ocurrencia de cualquiera de estas 2 circunstancias será motivo de declaración inmediata de Escenario 0.

- Escenario 1 y 2:

- Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación: pueden declararse escenarios superiores al 0, cuando así se derive de una inspección inmediata completa de la presa en función del elemento afectado y la evolución en su comportamiento, siempre que éste pueda afectar a la seguridad de la presa o de aguas abajo. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Acciones bélicas o actos de sabotaje:

Escenario 0:

 Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza: la ocurrencia de cualquiera de estas 2 circunstancias será motivo de declaración inmediata de Escenario 0.

Escenario 1 y 2:

- Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza: pueden declararse escenarios superiores al 0, cuando así se derive de una inspección inmediata completa de la presa en función del elemento afectado y la evolución en su comportamiento, siempre que éste pueda afectar a la seguridad de la presa o de aguas abajo. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Movimientos en la presa:

Escenario 0:

 Inspección directa: detección de síntomas asociados a movimientos anormales en la presa, tales como:

Fecha: Septiembre 2025 Es

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

- ✓ Síntomas de grietas en coronación, taludes o galería
- ✓ Síntomas de hundimientos en coronación o taludes
- ✓ Síntomas de pérdidas de alineación en coronación
- ✓ Síntomas de deformaciones en los taludes del dique
- ✓ Síntomas de agrietamiento profundo en galería
- ✓ Síntomas de pérdidas de alineación en órganos de desagüe
- ✓ Síntomas de acodalamiento de compuertas
- ✓ Síntomas de filtraciones y humedades no habituales; etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control topográfico. A determinar por el Director del Plan de Emergencia

 Control topográfico: Desplazamiento horizontal > 5-8 mm, Desplazamiento vertical > 10 mm, Velocidad de variación: lenta, estable o puntualmente creciente.

En el establecimiento de los umbrales para el control topográfico se ha tenido en cuenta que la presa tiene más de 25 años, con lo que los esperables asentamientos iniciales o consolidación primaria se supone completada. En cualquier caso, estos umbrales teóricos deberán reajustarse cuando se empiece a disponer de información real sobre el comportamiento del dique.

Escenario 1:

- Inspección directa: existencia de anomalías asociadas a movimientos anormales en la presa, tales como:
 - ✓ Grietas en coronación, taludes o galería
 - ✓ Hundimientos en coronación o taludes
 - ✓ Pérdidas de alineación en coronación
 - ✓ Deformaciones en los taludes del dique
 - ✓ Agrietamiento profundo en galería
 - ✓ Pérdidas de alineación en órganos de desagüe
 - ✓ Acodalamiento de compuertas
 - ✓ Filtraciones y humedades no habituales; etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían

Estado de actualización: A0

afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control topográfico. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

 Control topográfico: Desplazamiento horizontal > 15-20 mm, Desplazamiento vertical > 20-25 mm, Velocidad de variación: aceleración apreciable respecto al comportamiento anterior.

En el establecimiento de los umbrales para el control topográfico se ha tenido en cuenta que la presa tiene más de 25 años, con lo que los esperables asentamientos iniciales o consolidación primaria se supone completada. En cualquier caso, estos umbrales teóricos deberán reajustarse cuando se empiece a disponer de información real sobre el comportamiento del dique.

Escenario 2:

- Inspección directa: desarrollo apreciable o agravamiento de anomalías asociadas a movimientos anormales en la presa, tales como:
 - ✓ Grietas en coronación, taludes o galería
 - ✓ Hundimientos en coronación o taludes
 - ✓ Pérdidas de alineación en coronación
 - ✓ Deformaciones en los taludes del dique
 - ✓ Agrietamiento profundo en galería
 - ✓ Pérdidas de alineación en órganos de desagüe
 - ✓ Acodalamiento de compuertas
 - ✓ Filtraciones y humedades no habituales; etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control topográfico. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

 Control topográfico: Desplazamiento horizontal > 30-40 mm, Desplazamiento vertical > 40-50 mm, Velocidad de variación: sostenida y acelerada.

En el establecimiento de los umbrales para el control topográfico se ha tenido en cuenta que la presa tiene más de 25 años, con lo que los esperables

Estado de actualización: A0

asentamientos iniciales o consolidación primaria se supone completada. En cualquier caso, estos umbrales teóricos deberán reajustarse cuando se empiece a disponer de información real sobre el comportamiento del dique.

- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

• Deslizamientos de espaldones:

- Escenario 0:
 - o Inspección directa:
 - ✓ Identificación de un deslizamiento superficial sin profundidad apreciable en los espaldones, que por sus características (magnitud y localización) se establece podría afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
 - ✓ Detección de síntomas asociados a potenciales deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, tales como:
 - Síntomas de grietas en coronación, taludes o galería
 - Síntomas de hundimientos en coronación o taludes
 - Síntomas de movimientos en protecciones de taludes
 - Síntomas de pérdidas de alineación en coronación
 - Síntomas de agrietamiento profundo en galería
 - Síntomas de pérdidas de alineación en órganos de desagüe
 - Síntomas de agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc., que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 1 y 2:

- Inspección directa:
 - ✓ Identificación de deslizamientos más profundos que puedan comprometer la estabilidad del dique de la presa o favorecer el rebose de agua. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
 - ✓ Existencia de anomalías asociadas a deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, incluso desarrollo apreciable o agravamiento de las mismas, tales como:
 - Grietas en coronación, taludes o galería

Estado de actualización: A0

- Hundimientos en coronación o taludes
- Movimientos en protecciones de taludes
- Pérdidas de alineación en coronación
- Agrietamiento profundo en galería
- Pérdidas de alineación en órganos de desagüe
- Agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

 Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rebose de agua por la zona deslizada, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

• Erosión interna:

- Escenario 0:

- Inspección directa: detección de síntomas asociados a posibles vías de agua,
 con arrastre de material, través del cuerpo de presa o su cimiento, tales como:
 - ✓ Síntomas de turbidez en las filtraciones existentes
 - ✓ Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Síntomas de humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - ✓ Aparición de filtraciones significativas y concentradas
 - ✓ Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes,
 - √ Síntomas de sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento
 - ✓ Síntomas de hundimientos en coronación, taludes o contacto presacimiento, etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

Control de los piezómetros: detección de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

Escenario 1:

- Inspección directa: existencia de anomalías asociadas a vías de agua, con arrastre de material, través del cuerpo de presa o su cimiento, tales como:
 - ✓ Turbidez apreciable en las filtraciones existentes
 - ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Humedades importantes o proliferación de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - ✓ Filtraciones concentradas con caudal apreciable
 - ✓ Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes
 - ✓ Sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento
 - ✓ Hundimientos en coronación, taludes o contacto presa-cimiento, etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Control de los piezómetros: mantenimiento de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- Escenario 2:

- Inspección directa: desarrollo apreciable o agravamiento de anomalías asociadas a vías de agua, con arrastre de material, a través del cuerpo de presa, tales como:
 - ✓ Turbidez apreciable en las filtraciones existentes
 - ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Humedades importantes o proliferación de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - ✓ Filtraciones concentradas con caudal apreciable
 - ✓ Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes
 - ✓ Sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento
 - ✓ Hundimientos en coronación, taludes o contacto presa-cimiento, etc.,
 que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían
 afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.
 - En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Control de los piezómetros: evolución o mantenimiento de los valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

Estado de actualización: A0

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Subpresiones o presiones intersticiales anómalas:

Escenario 0:

- Inspección directa: detección de síntomas asociados a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o su cimiento, tales como:
 - ✓ Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Síntomas de humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - ✓ Aparición de filtraciones significativas y concentradas
 - ✓ Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes,
 - ✓ Síntomas de agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Control de los piezómetros: detección de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

- Escenario 1:

- Inspección directa: existencia de anomalías asociadas a vías de agua a través del cuerpo de presa, tales como:
 - ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - √ Filtraciones significativas y concentradas
 - ✓ Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes
 - ✓ Agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc., que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Control de los piezómetros: mantenimiento en la presencia de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

Escenario 2:

- Inspección directa: desarrollo apreciable o agravamiento de anomalías asociadas a vías de agua a través del cuerpo de presa, tales como:
 - ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo
 - ✓ Filtraciones significativas y concentradas
 - ✓ Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes
 - ✓ Agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc., que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.
 - En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Control de los piezómetros: evolución o mantenimiento en el registro de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.
 - La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Estado de actualización: A0

Filtraciones elevadas, incrementos o modificaciones en las mismas:

- Escenario 0:

- Inspección directa: detección de síntomas asociados a posibles importantes vías de agua a través del cuerpo de presa o su cimiento, tales como:
 - ✓ Síntomas de turbidez en las filtraciones existentes
 - ✓ Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
 - ✓ Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes,
 - ✓ Síntomas de agrietamiento
 - ✓ Síntomas de pérdida de material
 - ✓ Síntomas de remolinos en el espejo
 - ✓ Signos de licuefacción del suelo
 - ✓ Sospecha de balance de agua no justificable por evaporación, etc., que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Control de los piezómetros: detección de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

Escenario 1:

Inspección directa: existencia de anomalías asociadas a importantes vías de

Estado de actualización: A0

agua a través del cuerpo de presa, tales como:

- ✓ Turbidez en las filtraciones existentes
- ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
- ✓ Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes,
- ✓ Agrietamiento
- ✓ Pérdida de material
- ✓ Remolinos en el espejo
- ✓ Licuefacción del suelo
- ✓ Balance de agua no justificable por evaporación, etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Control de los piezómetros: mantenimiento en la presencia de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.

La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.

Escenario 2:

- Inspección directa: desarrollo apreciable o agravamiento de anomalías asociadas a importantes vías de agua a través del cuerpo de presa, tales como:
 - ✓ Turbidez en las filtraciones existentes

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

- ✓ Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce
- ✓ Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes,
- ✓ Agrietamiento
- √ Pérdida de material
- ✓ Remolinos en el espejo
- ✓ Licuefacción del suelo
- ✓ Balance de agua no justificable por evaporación, etc.,

que por sus características (magnitud y localización), se establece podrían afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador asociado al control piezométrico, si fuera posible. A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

- Control de los piezómetros: evolución o mantenimiento en el registro de valores anómalos en las presiones registradas por los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento, habiendo descartado previamente cualquier otra causa achacable a errores de lectura o funcionamiento incorrecto del sensor.
 - La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Pérdida de operatividad de los desagües de fondo:

Esta hipótesis, considerada aisladamente, no supone la superación del Escenario 0 debido a la capacidad del aliviadero. Sin embargo, en combinación con otras situaciones que requieran disminuir el nivel de embalse para evitar agravamientos en

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

la inseguridad de la presa puede dar lugar a escenarios más críticos que deberán ser tratados individualmente por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 0:

 Pruebas de funcionamiento: detección de la pérdida de operatividad de los desagües de fondo que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 1:

Pruebas de funcionamiento: falta de operatividad de los desagües de fondo, no solventable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 2:

- Pruebas de funcionamiento: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

• Fallo en el sistema de alimentación eléctrica y/o grupo electrógeno:

Esta hipótesis, considerada aisladamente, no supone la declaración de escenario de emergencia alguno, sin embargo, en combinación con otras situaciones que requieran disponer de suministro eléctrico a la presa o al personal del Plan de Emergencia, por comprometer la seguridad de la misma o aguas abajo, puede dar lugar a escenarios más críticos que deberán ser tratados individualmente por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 0:

 Pruebas de funcionamiento: detección de fallos en la alimentación de energía que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 1:

Pruebas de funcionamiento: existencia de fallo en la alimentación de energía, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aquas abajo.

Estado de actualización: A0

Escenario 2:

- Pruebas de funcionamiento: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

Fallo en el sistema de comunicaciones:

Esta hipótesis, considerada aisladamente, no supone la declaración de escenario de emergencia alguno, sin embargo, en combinación con otras situaciones que requieran tener comunicada la presa o al personal del Plan de Emergencia, por comprometer la seguridad de la misma o aguas abajo, puede dar lugar a escenarios más críticos que deberán ser tratados individualmente por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 0:

Control de las comunicaciones: detección de la existencia de problemas en el sistema de comunicaciones que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 1:

Control de las comunicaciones: existencia de fallo en el sistema de comunicaciones, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 2:

- Control de las comunicaciones: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- <u>Escenario 3</u>: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

• Fallo en el sistema de auscultación:

Esta hipótesis, considerada aisladamente, no supone la declaración de escenario de emergencia alguno, sin embargo, en combinación con otras situaciones que requieran tener monitorizado el comportamiento de la presa (nivel de embalse, presiones intersticiales, movimientos, aforos, etc.) por comprometer la seguridad de la misma o aguas abajo, puede dar lugar a escenarios más críticos que deberán ser tratados individualmente por el Director del Plan de Emergencia.

Estado de actualización: A0

Escenario 0:

 Control de la auscultación: detección de la existencia de problemas en el sistema de auscultación que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 1:

Control de la auscultación: existencia de fallo en el sistema de auscultación, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 2:

- Control de la auscultación: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

• Interrupción de accesos:

Esta hipótesis, considerada aisladamente, no supone la declaración de escenario de emergencia alguno, sin embargo, en combinación con otras situaciones que requieran acceder a las instalaciones de la presa para maniobrar los desagües de fondo o efectuar actuaciones preventivas o correctivas de emergencia para evitar agravamientos en la inseguridad, puede dar lugar a escenarios más críticos que deberán ser tratados individualmente por el Director del Plan de Emergencia.

Escenario 0:

Inspección directa: detección de la existencia de problemas de accesibilidad a la presa y sus estructuras vitales que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, pueden afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo.

Escenario 1:

Inspección directa: existencia de problemas de accesibilidad a la presa y sus estructuras vitales cuando no sean subsanables de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, pueden afectar de forma importante a la seguridad y operación de la presa o aguas abajo.

Escenario 2:

- o Inspección directa: a determinar por el Director del Plan de Emergencia.
- Escenario 3: seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido,

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

rotura, etc.). A determinar por el Director del Plan de Emergencia.

En la siguiente tabla se resume la información anterior.

Tomo III. Anejos justificativos. Anejo 1

Fecha: Septiembre 2025

FENÓMENOS INDICADOR		UMBRALES				
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3	
			CAUSAS EXÓGENAS			
	Nivel de embalse	Cota ≥ 579,30 m.s.n.m.	Cota ≥ 579,91 m.s.n.m.	Cota próxima o = 581 m.s.n.m.	Cota > 581 m.s.n.m., sobrevertido por coronación	
AVENIDAS	Velocidad ascensional	En menos de 12 horas se iguala o supera la cota 579,30 m.s.n.m.	En menos de 8 horas se iguala o supera la cota 579,91 m.s.n.m.	En menos de 8 horas se iguala la cota 581 m.s.n.m.	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Caudal de entrada al embalse	Caudal (no laminado) > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.	Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Predicciones meteorológicas	Superación o previsión de superar lluvias con una P24máx = 125 mm, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.	Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Nivel de embalse	Cota ≥ 579,30 m.s.n.m.	Cota ≥ 579,91 m.s.n.m.	Cota próxima o = 581 m.s.n.m.	Cota > 581 m.s.n.m., sobrevertido por coronación	
PRECIPITACIONES EXTREMAS O SITUACIONES CLIMÁTICAS EXTRAORDINARÍAS	Velocidad ascensional	En menos de 12 horas se iguala o supera la cota 579,30 m.s.n.m.	En menos de 8 horas se iguale o supere la cota 579,91 m.s.n.m.	En menos de 8 horas se iguale la cota 581 m.s.n.m.	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Caudal de entrada al embalse	Caudal (no laminado) > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.	Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Predicciones meteorológicas	Superación o previsión de superar Iluvias con una P24máx = 125 mm, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m.	Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP	

Tomo III. Anejos justificativos. Anejo 1

Fecha: Septiembre 2025

FENÓMENOS		UMBRALES			
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS	Inspección directa	Detección de signos de potenciales deslizamientos, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo	Desarrollo o movilización del deslizamiento o indicios claros de una posible evolución, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo	Evolución del deslizamiento, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
FUEGO O ACTOS VANDÁLICOS	Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación	Detección de fuego y/o actos vandálicos	A determinar por el Director PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad	A determinar por el Director PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
ACCIONES BÉLICAS O ACTOS DE SABOTAJE	Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza	Detección de acciones bélicas y/o actos de sabotaje	A determinar por el Director PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad	A determinar por el Director PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP

FENÓMENOS		UMBRALES		RALES	
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
MOVIMIENTOS EN LA PRESA	Inspección directa*	Detección de síntomas asociados a movimientos anormales en la presa: -Síntomas de grietas en coronación, taludes o galería -Síntomas de hundimientos en coronación o taludes -Síntomas de pérdidas de alineación en coronación -Síntomas de deformaciones en los taludes del dique -Síntomas de agrietamiento profundo en galería -Síntomas de pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Síntomas de acodalamiento de compuertas -Síntomas de filtraciones y humedades no habituales; etc.,	Existencia de anomalías asociadas a movimientos anormales en la presa: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Deformaciones en los taludes del dique -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Acodalamiento de compuertas -Filtraciones y humedades no habituales; etc.,	Desarrollo apreciable/agravamiento de anomalías asociadas a movimientos anormales en la presa: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Deformaciones en los taludes del dique -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Acodalamiento de compuertas -Filtraciones y humedades no habituales; etc.,	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
	Control topográfico**	Desplazamiento horizontal > 5-8 mm Desplazamiento vertical > 10 mm Velocidad de variación: lenta, estable o puntualmente creciente.	Desplazamiento horizontal > 15-20 mm Desplazamiento vertical > 20-25 mm Velocidad de variación: aceleración apreciable respecto al comportamiento anterior.	Desplazamiento horizontal > 30-40 mm Desplazamiento vertical > 40-50 mm Velocidad de variación: sostenida y acelerada.	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP

FENÓMENOS DESENCADENANTES		UMBRALES			
	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
DESLIZAMIENTOS DE ESPALDONES	Inspección directa	Deslizamiento superficial sin profundidad apreciable en los espaldones o Detección de síntomas asociados a potenciales deslizamientos de los espaldones del dique de tierra: -Síntomas de grietas en coronación, taludes o galería -Síntomas de hundimientos en coronación o taludes -Síntomas de movimientos en protecciones de taludes -Síntomas de pérdidas de alineación en coronación -Síntomas de agrietamiento profundo en galería -Síntomas de pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Síntomas de agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc.,	Deslizamientos más profundos que puedan comprometer la estabilidad del dique de la presa o favorecer el rebose de agua. O Existencia de anomalías asociadas a deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, incluso desarrollo apreciable o agravamiento de las mismas: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Movimientos en protecciones de taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Agrietamiento en contacto presaobras de fábrica; etc., A determinar por el Director PEP	Deslizamientos más profundos que puedan comprometer la estabilidad del dique de la presa o favorecer el rebose de agua. O Existencia de anomalías asociadas a deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, incluso desarrollo apreciable o agravamiento de las mismas: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Movimientos en protecciones de taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Agrietamiento en contacto presaobras de fábrica; etc., A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rebose de agua por la zona deslizada, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP

FENÓMENOS	INIDIO A DOD	UMBRALES				
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3	
EROSIÓN INTERNA	Inspección directa*	Detección de síntomas asociados a posibles vías de agua, con arrastre de material, a través del cuerpo de presa o cimiento: -Síntomas de turbidez -Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Síntomas de humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Aparición de filtraciones significativas y concentradas -Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones -Síntomas de sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento -Síntomas de hundimientos en coronación, taludes o contacto presa-cimiento, etc.,	Existencia de anomalías asociadas a posibles vías de agua, con arrastre de material, a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Turbidez apreciable -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Humedades importantes o proliferación de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Filtraciones concentradas con caudal apreciable -Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración -Sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento -Hundimientos en coronación, taludes o contacto presa-cimiento, etc.,	Desarrollo apreciable/agravamiento de anomalías asociadas a posibles vías de agua, con arrastre de material, a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Turbidez apreciable -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Humedades importantes o proliferación de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Filtraciones concentradas con caudal apreciable -Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración -Sumideros o cavidades en taludes o contacto presa-cimiento -Hundimientos en coronación, taludes o contacto presa-cimiento, etc.,	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP	
	Control de los piezómetros***	Detección de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Mantenimiento de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Evolución o mantenimiento de los valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP	

FENÓMENOS			UMBF	RALES	
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
SUBPRESIONES O PRESIONES INTERSTICIALES ANÓMALAS	Inspección directa*	Detección de síntomas asociados a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Síntomas de humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Aparición de filtraciones significativas y concentradas -Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones -Síntomas de agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc., A determinar por el Director PEP	Existencia de anomalías asociadas a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Filtraciones significativas y concentradas -Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes -Agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc.,	Desarrollo apreciable/agravamiento de anomalías asociadas a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Humedad o indicios de vegetación hidrófila en el paramento de aguas abajo -Filtraciones significativas y concentradas -Incremento apreciable y brusco del caudal de filtración de filtraciones ya existentes -Agrietamiento profundo en galería o contacto presa-cimiento, etc.,	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP
	Control de los piezómetros***	Detección de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Mantenimiento de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Evolución o mantenimiento de los valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP

FENÓMENOS		UMBRALES			
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
FILTRACIONES ELEVADAS, INCREMENTOS O MODIFICACIONES EN LAS MISMAS	Inspección directa*	Detección de síntomas asociados a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Síntomas de turbidez en las filtraciones existentes -Síntomas de erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones -Síntomas de agrietamiento -Síntomas de pérdida de material -Síntomas de remolinos en el espejo -Signos de licuefacción del terreno -Sospecha de balance de agua no	Existencia de anomalías asociadas a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Turbidez en las filtraciones existentes -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes, -Agrietamiento -Pérdida de material -Remolinos en el espejo -Licuefacción del terreno -Balance de agua no justificable por evaporación, etc.,	Desarrollo apreciable/agravamiento de anomalías asociadas a posibles vías de agua a través del cuerpo de presa o de su cimiento: -Turbidez en las filtraciones existentes -Erosión, burbujeo o dolinas en el paramento de aguas abajo, en el pie o en el cauce -Modificación significativa, apreciable a simple vista, en el caudal de filtraciones ya existentes, -Agrietamiento -Pérdida de material -Remolinos en el espejo -Licuefacción del terreno -Balance de agua no justificable por evaporación, etc.,	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP
		justificable por evaporación, etc., A determinar por el Director PEP	A determinar por el Director PEP	A determinar por el Director PEP	

FENÓMENOS	INDIAADAD	UMBRALES			
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
	Control de los piezómetros***	Detección de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Mantenimiento de valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Evolución o mantenimiento de los valores anómalos en los piezómetros, indicativas de la presencia de agua procedente del embalse a través del cuerpo de presa o cimiento	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rotura, tubificación, etc.). A determinar por el Director PEP
PÉRDIDA DE OPERATIVIDAD DE LOS DESAGÜE SDE FONDO	Pruebas de funcionamiento	Detección de pérdida de operatividad de los desagües de fondo que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo	Falta de operatividad de los desagües de fondo, no solventable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, etc.). A determinar por el Director PEP
FALLO EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y/O GRUP ELECTRÓGENO	Pruebas de funcionamiento	Detección de fallos en la alimentación de energía que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo	Fallo en la alimentación de energía, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
FALLO EN EL SISTEMAS DE COMUNICACIONES	Control de las comunicaciones	Detección de problemas en el sistema de comunicaciones que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo	Fallo en el sistema de comunicaciones, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP

Estado de revisión: R0 Estado de actualización: A0

FENÓMENOS			UMBR		
DESENCADENANTES	INDICADOR	ESCENARIO 0	ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
FALLO EN EL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN	Control de la auscultación	Detección de problemas en el sistema de auscultación que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo	Fallo en el sistema de auscultación, no subsanable de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, puede afectar de forma importante a la seguridad de la presa o aguas abajo	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
INTERRUPCIÓN DE ACCESOS	Inspección directa	Detección de problemas de accesibilidad a la presa y sus estructuras vitales que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, pueden afectar a la seguridad de la presa o aguas abajo	Problemas de accesibilidad a la presa y sus estructuras vitales cuando no sean subsanables de forma inmediata y que, en combinación con otros fenómenos o circunstancias, pueden afectar de forma importante a la seguridad y operación de la presa o aguas abajo	A determinar por el Director PEP	Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP

^{*}En principio, este indicador no resulta suficiente para la declaración del escenario correspondiente, requiere del cumplimiento simultáneo del indicador siguiente, si fuera posible. A determinar por el Director del PEP.

Tabla 7. Umbrales asociados a los fenómenos desencadenantes de las emergencias. Presa de Arrieta.

^{**} En el establecimiento de los umbrales para el control topográfico se ha tenido en cuenta que la presa tiene más de 25 años, con lo que los esperables asentamientos iniciales o consolidación primaria se supone completada. En cualquier caso, estos umbrales teóricos deberán reajustarse cuando se empiece a disponer de información real sobre el comportamiento del dique.

^{***} La Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia de presas, contempla que a la luz de las observaciones deducidas del primer llenado, se establecerán los umbrales cuantitativos de los indicadores correspondientes a los distintos escenarios. Esto resulta por tanto aplicable a las presiones intersticiales que registran los piezómetros, por lo que dicho indicador será evaluado cuantitativamente en dicha fase. En esta versión del Plan de Emergencia se efectúa una valoración cualitativa del mismo.


Tomo III. Anejos Justificativos. Anejo 1. Anexo nº 1
Fecha: Septiembre 2025 Estado de revisión: RO
Estado de actualización: AO


ANEXO Nº 1 DEL ANEJO 1. LÁMINAS DESCRIPTIVAS DE LA PRESA

Estado de actualización: A0

Los planos que se adjuntan a continuación corresponden a la colección de planos del "Proyecto reformado de presa, estación de bombeo, impulsiones y balsas de regulación para riego de 1400 Has. en Treviño, Condado de Treviño (Burgos)" de 1996. Se adjuntan manteniendo la numeración con la que se encuentran archivados en el Archivo Técnico de la presa, la cual corresponde al siguiente índice:

- 1.1. PRESA. PLANTA GENERAL
- 1.2. PRESA. SECCIÓN TIPO
- 1.3. PRESA, PERFIL LONGITUDINAL
- 1.12. PRESA. PLANTA DE AUSCULTACIÓN
- 2.1. GALERÍA DE DESVÍO. PLANTA GENERAL
- 2.2. GALERÍA DE DESVÍO. PERFIL LONGITUDINAL
- 2.5. GALERÍA DE DESVÍO. EMBOCADURA Y SALIDA
- 2.6. GALERÍA DE DESVÍO. CÁMARA DE VÁLVULAS
- 3.2. ALIVIADERO. PLANTA GENERAL
- 3.3. ALIVIADERO. PERFIL LONGITUDINAL
- 3.7. ALIVIADERO, CUENCO AMORTIGUADOR
- 4.1. ESCALA DE PECES-I
- 4.2. ESCALA DE PECES-II
- 4.3. ESCALA DE PECES-III
- 5.1. ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANTA BAJA
- 5.2. ESTACIÓN DE BOMBEO. PLANTA PRIMERA
- 5.3. ESTACIÓN DE BOMBEO. SECCIONES
- 5.4. ESTACIÓN DE BOMBEO. CASETA DE VÁLVULAS Y CUENCO
- 6.1. URBANIZACIÓN GENERAL
- 8.1. BALSA DE REGULACIÓN Nº 1
- 9.1. BALSA DE REGULACIÓN Nº 2
- 10.1. BALSA DE REGULACIÓN Nº 3







SECCION TIPO POR LADERA




JOSE MARIA MARIN MORCILLO

VARIAS











1.3

ECHA: MAYO 1.996








Junta de Castilla y León
Consejoria de Agricultura y Ganaderia
Disección General de Estructuras Agrarias
PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO,
IMPUISIONES Y BAISAS DE REGULACION PARA RIEGO
DE 1.400 HAS. EN TREMINO, CONDADO DE TREMINO (BURGOS)


GALERIA	DE DESVIO
PLANTA GI	ENERAL


CONSULTOR
INCISA
Typenter's Given Inference Consultation (Incidence), S.A.


PECHA: MAYO 1:998
ESCALA: 1: 560




PERFIL LONGITUDINAL ESCALA 1:500







DISPOSICION DE ARMADURAS



SECCION A-A

CUADRO DE CALIDADES

Normal

y, = 1.15

AEH-400

Hermigón de limpieza f_{ei} = 150 Kp/cm² Normal

f_{cs} = 250 Kp/cm² Normal



Junta de Castilla y León


Consejería de Agricultura y Ganadería Dirección General de Estructuras Agrarias


PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO, IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)

GALERIA DE DESVIO PERFIL LONGITUDINAL, DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADURAS


CONSULTOR INCISA
Ingeniería Civil
Internacional, S.A

2.2 AUTOR DEL PROYECTO EL ING. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS MAYO 1.996 ESCALA: VARIAS JOSE MARIA MARIN MORCILL









PLANTA GENERAL ESCALA 1:500




Junta de Castilla y León Consejeria de Agricultura y Ganaderia Dirección General de Estructuras Agrarias

PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO, IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)

ALIVIADERO PLANTA GENERAL		3. 2
CONSULTOR	AUTOR DEL PROYECTO	FECHA:
■ INCICA	EL ING. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS	MAYO 1.996

INCISA

ESCALA: 1:500



PERFIL LONGITUDINAL (ALIVIADERO)
ESCALA 1:500



Junta de Castilla y León


Consejería de Agricultura y Ganadería Dirección General de Estructuras Agrarias


HOJA N°
3.3
FECHA:
MAYO 1.996

ESCALA:

PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO,
IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO
DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)

ALIVIADERO PERFIL LONGITUDIN	AL
CONSULTOR	AUTOR DEL PROYECTO
INCISA Ingeniería Civil Internacional, S.A.	EL ING. DE CAMINOS CANALES Y PUERT





f_{ek} = 200 Kp/cm²

FECHA:


MAYO 1.996

AUTOR DEL PROYECTO EL ING DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS


INCISA

Hormigón armado


Hormigón para tablero f_{ck} = 250 Kp/cm² de puente









JOSE MARIA MARIN MORCILLO








PLANTA BAJA



JOSE MARIA MARIN MORCIL

SCALA: 1:50

INCISA



PLANTA PRIMERA



PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO, IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)


STACIO	N	DE	вомвео	
PLANTA	PR	IMER	RA	


CONSULTOR INCISA Ingenieria Civil Internacional, S.A. AUTOR DEL PROYECTO EL ING DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS


ESCALA: 1:50

5.2


MAYO 1.996









ALZADO SECCION A-A





ALZADO SECCION B-B




PLANTA ESCALA 1:30





PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO, IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)


FSTACION DE ROMBEO

CASETA DE VALVUL DE IMPACTO	5.4	
CONSULTOR INCISA	AUTOR DEL PROYECTO EL INC. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS	FECHA: MAYO 1.996
Ingenierfo Civil Infernacional, S.A.	JOSE MARIA MARIN MORCILLO	ESCALA: I: 30











Junta de
Castilla y León
Consejeria de Agricultura y Ganaderia
Dirección General de Estructuras Agrarias
PROYECTO REFORMADO DE PRESA, ESTACION DE BOMBEO,
IMPULSIONES Y BALSAS DE REGULACION PARA RIEGO
DE 1.400 HAS. EN TREVIÑO, CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS)
BOMA SE

BALSA DE REGULACION Nº 3

PLANTA

INCISA
Ingeniería Civil
Internacional, S.A.

FECHA: MAYO 1.996 ESCALA: 1:500

HOJA N

10.1

Tomo III. Anejos Justificativos. Anejo 1. Anexo nº 2

Fecha: Septiembre 2025 Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

ANEXO Nº 2 DEL ANEJO 1. CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE Y DE LA CAPACIDAD DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE

Fecha: Septiembre 2025 Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

A continuación se incluye la <u>CURVA DE EMBALSE</u> en forma de tabla y gráficos:

	0074 ()	ALTURA DE AGUA	OUDEDEIOIE (U.)	VOLUMEN		
	COTA (m.s.n.m.)	(m)	SUPERFICIE (Ha)	ACUMULADO (m³)		
	556,00	0,00	0,0000	0,00		
	557,00	1,00	0,0384	192,04		
	557,50	1,50	0,0576	432,08		
	558,00	2,00	0,2421	1.181,36		
	559,00	3,00	0,6111	5.447,25		
	560,00	4,00	0,9801	13.402,92		
DESAGÜE DE FONDO Y TOMA DE RIEGO	560,50	4,50	1,1931	19.368,64		
	561,00	5,00	1,4062	25.334,37		
	562,00	6,00	1,8324	41.527,60		
	562,50	6,50	2,0455	51.222,39		
	563,00	7,00	2,2940	62.071,20		
	564,00	8,00	2,7911	87.496,58		
	565,00	9,00	3,2881	117.892,34		
	566,00	10,00	4,0057	154.361,34		
	567,00	11,00	4,7233	198.006,48		
	567,50	11,50	5,0821	222.520,09		
	568,00	12,00	5,4427	248.832,17		
	569,00	13,00	6,1639	306.865,01		
	570,00	14,00	6,8850	372.109,43		
	571,00	15,00	7,8883	445.975,97		
	572,00	16,00	8,8916	529.875,17		
	572,50	16,50	9,3932	575.587,03		
	573,00	17,00	10,0782	624.265,43		
	574,00	18,00	11,4482	731.897,07		
	575,00	19,00	12,8181	853.228,47		
	576,00	20,00	14,5541	990.089,42		
	577,00	21,00	16,2900	1.144.309,70		
	577,50	21,50	17,1580	1.227.929,58		
	578,00	22,00	18,1943	1.316.310,26		
N.M.N.	578,50	22,50	19,2643	1.409.956,80		

Tabla 8. Tabla de la curva de capacidad de embalse. Presa de Arrieta.

Fecha: Septiembre 2025

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0




Figura 5. Curva de embalse. Presa de Arrieta (Proyecto Reformado).

Fecha: Septiembre 2025

Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

A continuación se incluye la <u>CURVA DE GASTO DE LOA DESAGÜES DE FONDO</u> en forma de tablas y gráfico:

CAUDALES DESAGUADOS POR 1 DESAGÜE DE FONDO (I/s) COTA DEL GRADO DE APERTURA DE DESAGÜE DE FONDO												
EMBALSE (m.s.n.m.)	0.04 (4%)	0.05 (5%)	0.10 (10%)	0.20 (20%)	0.30 (30%)	0.40 (40%)	0.50 (50%)	0.60 (60%)	0.70 (70%)	0.80 (80%)	0.90 (90%)	1.00 (100%)
560,50	94,7	148,4	289,8	464,4	590,0	689,7	746,7	786,3	820,6	839,5	849,4	861,8
561,00	98,6	154,5	301,6	483,4	614,0	717,9	777,2	818,4	854,1	873,8	884,1	897,0
561,50	102,3	160,3	313,0	501,7	637,2	745,0	806,5	849,3	886,3	906,7	917,5	930,8
562,00	105,9	165,9	324,0	519,3	659,6	771,1	834,8	879,1	917,4	938,6	949,7	963,5
562,50	109,4	171,4	334,6	536,3	681,2	796,4	862,2	908,0	947,5	969,4	980,8	995,1
563,00	112,7	176,6	344,9	552,8	702,2	820,9	888,7	935,9	976,7	999,2	1.011,0	1.025,7
563,50	116,0	181,8	354,9	568,8	722,5	844,7	914,5	963,1	1.005,0	1.028,2	1.040,3	1.055,5
564,00	119,2	186,8	364,7	584,4	742,3	867,9	939,6	989,4	1.032,6	1.056,3	1.068,8	1.084,4
564,50	122,3	191,6	374,1	599,6	761,6	890,4	964,0	1.015,2	1.059,4	1.083,8	1.096,6	1.112,6
565,00	125,3	196,3	383,4	614,4	780,4	912,4	987,8	1.040,2	1.085,5	1.110,5	1.123,7	1.140,0
565,50	128,2	201,0	392,4	628,9	798,8	933,9	1.011,0	1.064,7	1.111,1	1.136,7	1.150,1	1.166,9
566,00	131,1	205,5	401,2	643,0	816,8	954,9	1.033,8	1.088,6	1.136,1	1.162,2	1.176,0	1.193,1
566,50	133,9	209,9	409,8	656,8	834,3	975,4	1.056,0	1.112,0	1.160,5	1.187,2	1.201,3	1.218,7
567,00	136,7	214,2	418,3	670,4	851,5	995,5	1.077,8	1.135,0	1.184,4	1.211,7	1.226,1	1.243,9
567,50	139,4	218,5	426,6	683,6	868,4	1.015,3	1.099,1	1.157,5	1.207,9	1.235,7	1.250,3	1.268,5
568,00	142,1	222,6	434,7	696,7	884,9	1.034,6	1.120,0	1.179,5	1.230,9	1.259,2	1.274,2	1.292,7
568,50	144,7	226,7	442,7	709,4	901,2	1.053,6	1.140,6	1.201,1	1.253,5	1.282,3	1.297,5	1.316,4
569,00	147,2	230,7	450,5	722,0	917,1	1.072,2	1.160,8	1.222,4	1.275,7	1.305,0	1.320,5	1.339,7
569,50	149,7	234,7	458,2	734,3	932,8	1.090,6	1.180,6	1.243,3	1.297,5	1.327,3	1.343,1	1.362,6
570,00	152,2	238,5	465,8	746,5	948,2	1.108,6	1.200,1	1.263,9	1.318,9	1.349,3	1.365,3	1.385,1
570,50	154,6	242,4	473,2	758,4	963,4	1.126,3	1.219,3	1.284,1	1.340,0	1.370,9	1.387,1	1.407,3
571,00	157,0	246,1	480,6	770,2	978,3	1.143,8	1.238,3	1.304,0	1.360,8	1.392,1	1.408,6	1.429,1
571,50	159,4	249,8	487,8	781,8	993,0	1.161,0	1.256,9	1.323,6	1.381,3	1.413,1	1.429,8	1.450,6
572,00	161,7	253,5	494,9	793,2	1.007,5	1.177,9	1.275,2	1.342,9	1.401,4	1.433,7	1.450,7	1.471,8
572,50	164,0	257,1	501,9	804,4	1.021,8	1.194,7	1.293,3	1.362,0	1.421,3	1.454,0	1.471,3	1.492,7
573,00	166,3	260,6	508,9	815,5	1.035,9	1.211,1	1.311,2	1.380,8	1.440,9	1.474,1	1.491,6	1.513,2
573,50	168,5	264,1	515,7	826,5	1.049,8	1.227,4	1.328,8	1.399,3	1.460,2	1.493,9	1.511,6	1.533,6
574,00	170,7	267,6	522,4	837,3	1.063,5	1.243,4	1.346,1	1.417,6	1.479,3	1.513,4	1.531,3	1.553,6
574,50	172,9	271,0	529,1	848,0	1.077,1	1.259,3	1.363,3	1.435,6	1.498,2	1.532,7	1.550,8	1.573,4
575,00	175,1	274,3	535,7	858,5	1.090,5	1.274,9	1.380,2	1.453,5	1.516,8	1.551,7	1.570,1	1.592,9
575,50	177,2	277,7	542,2	868,9	1.103,7	1.290,4	1.396,9	1.471,1	1.535,2	1.570,5	1.589,1	1.612,3
576,00	179,3	280,9	548,6	879,2	1.116,8	1.305,6	1.413,5	1.488,5	1.553,3	1.589,1	1.608,0	1.631,3
576,50	181,3	284,2	554,9	889,3	1.129,7	1.320,7	1.429,8	1.505,7	1.571,3	1.607,5	1.626,5	1.650,2
577,00	183,4	287,4	561,2	899,4	1.142,4	1.335,7	1.446,0	1.522,7	1.589,1	1.625,7	1.644,9	1.668,8
577,50	185,4	290,6	567,4	909,3	1.155,1	1.350,4	1.461,9	1.539,6	1.606,6	1.643,6	1.663,1	1.687,3
578,00	187,4	293,7	573,5	919,2	1.167,5	1.365,0	1.477,8	1.556,2	1.624,0	1.661,4	1.681,1	1.705,5
578,50 N.M.N	189,4	296,8	579,6	928,9	1.179,9	1.379,5	1.493,4	1.572,7	1.641,2	1.679,0	1.698,9	1.723,6

Tabla 9. Caudales desaguados por 1 desagüe de fondo según el grado de apertura y el nivel de embalse. Presa de Arrieta.

Fecha: Agosto 2007

Estado de revisión: R0 Estado de actualización: A0




Figura 6. Gráfico de caudales desaguados por 1 desagüe de fondo según el grado de apertura y el nivel de embalse. Presa de Arrieta.

Fecha: Septiembre 2025 Estado de revisión: R0

Estado de actualización: A0

Se obtienen aproximadamente los siguientes caudales máximos de vaciado (apertura del 100%) para cada uno de los desagües de fondo de sección circular de 0,5 m de diámetro:

NIVELES	COTA (m.s.n.m.)	ALTURA (m)	CAUDAL MÁXIMO DE VACIADO (m³/s) 1 DESAGÜE
DESAGÜE DE FONDO	560,50	0,00	0,86
	561,00	0,50	0,90
	561,50	1,00	0,93
	562,00	1,50	0,96
	562,50	2,00	1,00
	563,00	2,50	1,03
	563,50	3,00	1,06
	564,00	3,50	1,08
	564,50	4,00	1,11
	565,00	4,50	1,14
	565,50	5,00	1,17
	566,00	5,50	1,19
	566,50	6,00	1,22
	567,00	6,50	1,24
	567,50	7,00	1,27
	568,00	7,50	1,29
	568,50	8,00	1,32
	569,00	8,50	1,34
	569,50	9,00	1,36
	570,00	9,50	1,39
	570,50	10,00	1,41
	571,00	10,50	1,43
	571,50	11,00	1,45
	572,00	11,50	1,47
	572,50	12,00	1,49
	573,00	12,50	1,51
	573,50	13,00	1,53
	574,00	13,50	1,55
	574,50	14,00	1,57
	575,00	14,50	1,59
	575,50	15,00	1,61
	576,00	15,50	1,63
	576,50	16,00	1,65
	577,00	16,50	1,67
	577,50	17,00	1,69
	578,00	17,50	1,71
N.M.N.	578,50	18,00	1,72

Tabla 10. Caudal máximo de desagüe de 1 desagüe de fondo en función del nivel de embalse.

Presa de Arrieta.